



Legenda		Estruturas Geológicas		Zoneamento Hidrogeológico	
	Limite do Município de Caxias do Sul		Falha ou fratura local		Descarga de 1ª importância
	Limite da Bacia Maestra (1.528,82 ha)		Falha ou fratura regional		Descarga de 2ª importância
	Lago de barragem		Falha ou fratura regional inferida		Recarga de 1ª importância
Sistema Viário:			Direção de fluxo das águas subterrâneas		Recarga de 2ª importância
	Vias		Zona de proteção de aquífero fraturado		
	Rodovias				

REFERÊNCIAS CARTOGRÁFICAS:
Sistema de Coordenadas UTM Zona 22S Fuso J
Sistema Geodésico SIRGAS 2000



Localização das Bacias de Captação de Caxias do Sul



DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

IDENTIFICAÇÃO:
LEI COMPLEMENTAR Nº 246/2005
ANEXO VII - HIDROGEOLOGIA
BACIA DA MAESTRA

INFORMAÇÃO:
Os dados mapeados contêm os elementos de Hidrogeologia conforme Art. 12, inciso II - Capítulo III - Dos Condicionantes Ambientais para as Bacias de Captação e Abastecimento.

ESCALA: 1:20.000 DATA: 15/04/2016

DESENHO: SAMAE

PRANCHA 09