


1. QUANDO UM DISJUNTOR DO TIPOUEL NUTRE, DECAUO ALGO CIRCULO DE UM CILINDRO INTERNA, A CHAVE PODE SER UMA SOBRECARGA, OU UM CORTO CIRCUITO. DESDE QUE OS DISJUNTORES SAO SINAIS DE QUALIDADE, POR OUTROS DE MAIOR CATEGORIA (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLEMENTE COMO RECAVA, A TROCA DE UM DISJUNTOR DO TIPOUEL POR OUTRO DE MAIOR CATEGORIA REDUZIR ANTES A TROCA DOS FIOS E CABOS ELÉTRICOS, POR OUTROS DE MENOR DESGASTE (GRATULA).
2. DA MESMA FORMA, MINHA ESCALHA, OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS (DISPOSITIVO RPI), MESMO EM CASO DE RESCUEMENTOS SEM CAUSA, APARENTE, SE OS DESLIGAMENTOS FORAM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM EITO. ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE HÁ UM CORTO CIRCUITO. NESTE CASO, A TROCA DE UM DISJUNTOR PODE SER IDENTIFICADA E CORREIDA POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS A DESTINAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE UM MEDIDOR DA LINHA. CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

[illegible]

## CASA DE MÁQUINAS




ELTROTUDO EM AÇO GALVANIZADO, INSTALAÇÃO APARENTE  
CAIXA DE LIGAÇÃO PARA ELTROTUDO TIPO CONDULETE, "T", "TB", "LR", "LL", "LB", "C"  
INDICA OS CONDUTORES, FASE, RETORNO, RETORNO PARALELO, NEUTRO E TERRA.

QUATRO CABOS UNIPOLARES, BITOLA 50mm<sup>2</sup> PARA ALIMENTADORES, 0,6/1,0kV

- [illegible]

2	18/12/2024	FABRICIO	CONFORME COMENTÁRIOS	
1	09/12/2024	FABRICIO	CONFORME COMENTÁRIOS	
0	25/11/2024	FABRICIO	EMISSÃO INICIAL	
R	DATA	AUTOR	ASSUNTO	POR



DATA	25/11/2024
DESENHO	FABRICO
TOTAL	01/02
FORMAS	A-1
COMA	1:25

OBRA	SALA INVERSORES PROJETO EXECUTIVO
TITULO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ROTA ALIMENTADORES – PLANTA
RESP. TÉCNICO	ENG. FABRÍCIO LIVINGSTON – CREA-MG 222902